





Forurening på Christiania

Nissehuset

Undersøgelserne i den ene bolig (Fabriksområdet 74A) viser forurening med trichlorethylen, som kan påvirke indeklimaet – Embedslægen anbefaler, at der etableres tiltag til forøgelse af ventilation/luftsifte i boligen og udføres supplerende målinger. Det har ikke været muligt at opnå tilladelse fra beboerne til at foretage undersøgelser i de øvrige boliger (Fabriksområdet 74B og 74C).



Signaturforklaring

-  Områder der er konstateret rene, eller hvor de øvre jordlag er udskiftet med ren jord
-  Områder med lettere forurening i øvre jordlag
-  Områder med kraftig forurening i øvre jordlag

Kun farvelagte områder er undersøgt.